

**REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE**

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Telefon: +4 0244-541.071
Fax: +4 0244-513.670
E-mail: serviciipublice@rasp.ro
Web: www.rasp.ro



Nr. inreg. 1117

Data: 15.02.2018

**RAPORT DE ACTIVITATE
privind deszapezirea in municipiul Ploiesti**

Sef Comandament deszapezire – Primar Adrian Dobre

Coordonatori executie:

- Director Tehnic R.A.S.P. Ploiesti – Vasile Ionescu
- Director S.C. Rosal Grup S.A. Sucursala Ploiesti – Catalin Ionita
- Sef Birou Salubritate – Calin Bogdan

In baza graficului de lucru, inspectorii din cadrul Biroului Salubritate ai R.A.S.P. Ploiesti, au verificat prezenta personalului de serviciu, numarul de utilaje si au monitorizat activitatea de deszapezire direct in teren.

14.02.2018 – tura I (07.00-19.00)

- inspectori R.A.S.P. Ploiesti: Nemes Mihai, Gradisteanu Catalin
- inspectori S.C. Rosal Grup S.A.: Miroiu Iulian, Ciubuc Marius

S-a actionat in activitatea de combatere a poleiului cu urmatoarele utilaje :

1	Utilaje cu sararita si lama de capacitate mare 10 tone	3 buc.
2	Utilaje cu sararita si lama de capacitate medie 5-7 tone	1 buc
TOTAL		4 buc.

S-a actionat pentru combaterea poleiului cu toate utilajele mentionate mai sus, dupa cum urmeaza :

- ora 12.55 – utilajul B 37 ZGX a actionat pe Bd. Republicii (de la Catedrala Sf. Ioan pana la Km. 5);
- ora 13.00 – utilajul B 37 ZFT a actionat pe str. Ghe. Gr. Cantacuzino, Pod Marasesti, Pod Targoviste ;
- ora 13.10 – utilajul B 37 ZGK a actionat pe Sos. Nordului, str. Andrei Mureseanu, str. Cameliei, str. Rapsodiei, str. Gageni.
- ora 13.15 – utilajul B 37 ZLF a actionat pe Sos. Vestului si str. Marasesti.

S-au folosit aproximativ 18 tone de amestec antiderapant.

Director,
Raul Petrescu



Director Tehnic,
Vasile Ionescu



Sef Birou Salubritate,
Bogdan Calin

