



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
 Telefon: +4 0244-541.071
 Fax: +4 0244-513.670
 E-mail: serviciipublice@rasp.ro
 Web: www.rasp.ro



Nr. inreg. 9033

Data: 18.12.2018

**RAPORT DE ACTIVITATE
 privind deszapezirea in municipiul Ploiesti**

Sef Comandament deszapezire – Primar Adrian Florin Dobre

Coordonatori executie:

- Director R.A.S.P. Ploiesti – Raul Petrescu
- Director Tehnic R.A.S.P. Ploiesti – Vasile Ionescu
- Director S.C. Rosal Grup S.A. Sucursala Ploiesti – Catalin Ionita
- Sef Birou Salubritate si Verificari Cai Publice – Ciprian Mirica

In baza graficului de lucru, inspectorii din cadrul Biroului Salubritate ai R.A.S.P. Ploiesti, au verificat prezenta personalului de serviciu, numarul de utilaje si au monitorizat activitatea de deszapezire direct in teren.

14.12.2018 tura II :

- inspectori R.A.S.P. Ploiesti: Calin Bogdan, Mirica Ciprian
- inspectori S.C. Rosal Grup S.A.: Toder Vladimir, Jilaveanu George

S-a acționat in activitatea de combatere a poleiului si zapezii cu următoarele utilaje :

1	Utilaje cu sararita si lama de capacitate mare	7 buc.
2	Utilaje cu sararita si lama de capacitate medie	4 buc.
3	Utilaje cu sararita si lama de capacitate mica	6 buc.

S-a intervenit pentru combaterea poleiului si zapezii cu utilajele mentionate mai sus pe poduri, pante si arterele principale (urgenta I) in municipiul Ploiesti, conform Planului de masuri pentru desfasurarea normala a activitatii rutiere in municipiul Ploiesti in iarna 2018 – 2019.

S-au consumat aproximativ 180 tone de material antiderapant.

15.12.2018 tura I:

- inspectori R.A.S.P. Ploiesti: Marin Marian, Nemes Mihai, Mirea Iulian
- inspectori S.C. Rosal Grup S.A.: Nastase Florin, Som Teodor, Ionascu Cristian

S-a acționat in activitatea de combatere a poleiului si zapezii cu următoarele utilaje :

1	Utilaje cu sararita si lama de capacitate mare	7 buc.
2	Utilaje cu sararita si lama de capacitate medie	4 buc.
3	Utilaje cu sararita si lama de capacitate mica	6 buc.
4	Utilaje cu lama	3 buc.

S-a intervenit pentru combaterea poleiului si zapezii cu utilajele mentionate mai sus pe poduri, pante si arterele de circulatie din municipiul Ploiesti (urgenta I si urgenta II), conform Planului de masuri pentru desfasurarea normala a activitatii rutiere in municipiul Ploiesti in iarna 2018 – 2019.

S-au consumat aproximativ 180 tone de material antiderapant.

15.12.2018 tura II:

- inspectori R.A.S.P. Ploiesti: Gavanescu Mihail, Nedelcu Mihai
- inspectori S.C. Rosal Grup S.A.: Vasile Viorel, Ciubuc Marius

S-a acționat în activitatea de combatere a poleiului și zapezii cu următoarele utilaje :

1	Utilaje cu sararita si lama de capacitate mare	7 buc.
2	Utilaje cu sararita si lama de capacitate medie	4 buc.
3	Utilaje cu sararita si lama de capacitate mica	6 buc.
4	Utilaje cu lama	3 buc.

S-a intervenit pentru combaterea poleiului și zapezii cu utilajele menționate mai sus pe arterele de secundare din municipiul Ploiesti (urgenta II), conform Planului de masuri pentru desfășurarea normală a activității rutiere în municipiul Ploiesti în iarna 2018 – 2019.

S-au consumat aproximativ 30 tone de material antiderapant.

Director,
Raul Petrescu



Director Tehnic,
Vasile Ionescu



Sef Birou Salubritate si Verificari Cai Publice,
Mirica Ciprian Cosmin

