

**REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE**

Adresa: **Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova**  
 Telefon: **+4 0244-541.071**  
 Fax: **+4 0244-513.670**  
 E-mail: **serviciipublice@rasp.ro**  
 Web: **www.rasp.ro**

Nr. inreg. *14*Data: *03.01.2019*

**RAPORT DE ACTIVITATE**  
**privind dezapezirea in municipiul Ploiesti**

Sef Comandament dezapezire – **Primar Adrian Florin Dobre**

Coordonatori executie:

- Director R.A.S.P. Ploiesti – **Raul Petrescu**
- Director Tehnic R.A.S.P. Ploiesti – **Vasile Ionescu**
- Director S.C. Rosal Grup S.A. Sucursala Ploiesti – **Catalin Ionita**
- Sef Birou Salubritate si Verificari Cai Publice – **Ciprian Mirica**

In baza graficului de lucru, inspectorii din cadrul Biroului Salubritate ai R.A.S.P. Ploiesti, au verificat prezenta personalului de serviciu, numarul de utilaje si au monitorizat activitatea de dezapezire direct in teren.

**21.12.2018 tura II :**

- inspectori R.A.S.P. Ploiesti: **Bratu Florian**
- inspectori S.C. Rosal Grup S.A.: **Jilaveanu Georghe**

S-a acționat in activitatea de combaterea zapezii si a poleiului cu următoarele utilaje :

1	Utilaje cu sararita de capacitate mare	3 buc.
2	Utilaje cu sararita de capacitate medie	3 buc.
3	Utilaje cu sararita de capacitate mica	4 buc.

S-a intervenit pentru combaterea zapezii si a poleiului cu utilajele mentionate mai sus pe poduri, pante si arterele de circulatie din municipiul Ploiesti (urgenta I si urgenta II), conform Planului de masuri pentru desfasurarea normala a activitatii rutiere in municipiul Ploiesti in iarna 2018 – 2019.

Director  
**Raul Petrescu**

*Raul*

Sef Birou Salubritate si Verificari Cai Publice,  
**Mirica Ciprian Cosmin**

*uc*



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Plata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova

Telefon: +4 0244-541.071

Fax: +4 0244-513.670

E-mail: [serviciipublice@rasp.ro](mailto:serviciipublice@rasp.ro)

Web: [www.rasp.ro](http://www.rasp.ro)



Nr. inreg. 13

Data: 03.01.2018

## RAPORT DE ACTIVITATE privind dezapezirea in municipiul Ploiesti

Sef Comandament dezapezire – Primar Adrian Florin Dobre

Coordonatori executie:

- Director R.A.S.P. Ploiesti – Raul Petrescu
- Director Tehnic R.A.S.P. Ploiesti – Vasile Ionescu
- Director S.C. Rosal Grup S.A. Sucursala Ploiesti – Catalin Ionita
- Sef Birou Salubritate si Verificari Cai Publice – Ciprian Mirica

In baza graficului de lucru, inspectorii din cadrul Biroului Salubritate ai R.A.S.P. Ploiesti, au verificat prezenta personalului de serviciu, numarul de utilaje si au monitorizat activitatea de dezapezire direct in teren.

### 24.12.2018 tura II:

- inspectori R.A.S.P. Ploiesti: Nemes Mihai, Marin Marian
- inspectori S.C. Rosal Grup S.A.: Jilaveanu George

S-a actionat in activitatea de combatere a poleiului cu urmatoarele utilaje :

1	Utilaje cu sararita de capacitate medie	1 buc.
2	Utilaje cu sararita de capacitate mica	4 buc.

S-a intervenit pentru combaterea poleiului cu utilajele mentionate mai sus pe poduri, pante si arterele principale de circulatie din municipiul Ploiesti, conform Planului de masuri pentru desfasurarea normala a activitatii rutiere in municipiul Ploiesti in iarna 2018 – 2019.

Director  
Raul Petrescu



Sef Birou Salubritate si Verificari Cai Publice,  
Mirica Ciprian Cosmin



**REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE**

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova

Telefon: +4 0244-641.071

Fax: +4 0244-513.670

E-mail: [serviciipublice@rasp.ro](mailto:serviciipublice@rasp.ro)

Web: [www.rasp.ro](http://www.rasp.ro)



Nr. inreg. 9180

Data: 21.12.2018

## RAPORT DE ACTIVITATE privind dezapezirea in municipiul Ploiesti

Sef Comandament dezapezire – Primar Adrian Florin Dobre

Coordonatori executie:

- Director R.A.S.P. Ploiesti – Raul Petrescu
- Director Tehnic R.A.S.P. Ploiesti – Vasile Ionescu
- Director S.C. Rosal Grup S.A. Sucursala Ploiesti – Catalin Ionita
- Sef Birou Salubritate si Verificari Cai Publice – Ciprian Mirica

In baza graficului de lucru, inspectorii din cadrul Biroului Salubritate ai R.A.S.P. Ploiesti, au verificat prezenta personalului de serviciu, numarul de utilaje si au monitorizat activitatea de dezapezire direct in teren.

### 20.12.2018 tura I:

- inspectori R.A.S.P. Ploiesti: Gradisteanu Catalin, Anghel Adrian
- inspectori S.C. Rosal Grup S.A.: Toader Vladimir, Nastase Florin

S-a acționat in activitatea de combatere a poleiului cu următoarele utilaje :

1	Utilaje cu sararita de capacitate mare	7 buc.
2	Utilaje cu sararita de capacitate medie	5 buc.
3	Utilaje cu sararita de capacitate mica	5 buc.

S-a intervenit pentru combaterea poleiului cu utilajele mentionate mai sus pe poduri, pante si arterele de circulatie din municipiul Ploiesti (urgenta I si urgenta II), conform Planului de masuri pentru desfasurarea normala a activitatii rutiere in municipiul Ploiesti in iarna 2018 – 2019.

### 20.12.2018 tura II :

- inspectori R.A.S.P. Ploiesti: Marin Marian, Nemes Mihai
- inspectori S.C. Rosal Grup S.A.: Ciubuc Marius, Jilaveanu George

S-a acționat in activitatea de combaterea poleiului cu următoarele utilaje :

1	Utilaje cu sararita de capacitate mare	7 buc.
2	Utilaje cu sararita de capacitate medie	5 buc.
3	Utilaje cu sararita de capacitate mica	4 buc.

S-a intervenit pentru combaterea poleiului cu utilajele mentionate mai sus pe poduri, pante si arterele de circulatie din municipiul Ploiesti (urgenta I), conform Planului de masuri pentru desfasurarea normala a activitatii rutiere in municipiul Ploiesti in iarna 2018 – 2019.

Director,  
Raul Petrescu



Sef Birou Salubritate si Verificari Cai Publice,  
Mirica Ciprian Cosmin



REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova  
Telefon: +4 0244-541.071  
Fax: +4 0244-513.670  
E-mail: [servicii publice@rasp.ro](mailto:servicii publice@rasp.ro)  
Web: [www.rasp.ro](http://www.rasp.ro)



Nr. inreg. 9136

Data: 20.12.2018

## RAPORT DE ACTIVITATE privind deszapezirea in municipiul Ploiesti

Sef Comandament deszapezire – Primar Adrian Florin Dobre

Coordonatori executie:

- Director R.A.S.P. Ploiesti – Raul Petrescu
- Director Tehnic R.A.S.P. Ploiesti – Vasile Ionescu
- Director S.C. Rosal Grup S.A. Sucursala Ploiesti – Catalin Ionita
- Sef Birou Salubritate si Verificari Cai Publice – Ciprian Mirica

In baza graficului de lucru, inspectorii din cadrul Biroului Salubritate ai R.A.S.P. Ploiesti, au verificat prezenta personalului de serviciu, numarul de utilaje si au monitorizat activitatea de deszapezire direct in teren.

### 19.12.2018 tura I:

- inspectori R.A.S.P. Ploiesti: Gradisteanu Catalin, Nemes Mihai, Marin Marian
- inspectori S.C. Rosal Grup S.A.: Ciubuc Marius, Som Teodor

Nu a fost necesara interventia utilajelor operatorului de salubritate in activitatea de deszapezire.

### 19.12.2018 tura II :

- inspectori R.A.S.P. Ploiesti: Nedelcu Mihai
- inspectori S.C. Rosal Grup S.A.: Ciubuc Marius

S-a actionat in activitatea de combatere a poleiului cu urmatoarele utilaje :

1	Utilaje cu sararita de capacitate mica	3 buc.
---	--	--------

S-a intervenit pentru combaterea poleiului cu utilajele mentionate mai sus pe poduri si pante din municipiul Ploiesti, conform Planului de masuri pentru desfasurarea normala a activitatii rutiere in municipiul Ploiesti in iarna 2018 – 2019.



Sef Birou Salubritate si Verificari Cai Publice,  
Mirica Ciprian Cosmin