

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piata Victoriei nr. 17, Ploiesti, Prahova
Telefon: +4 0244-541.071
Fax: +4 0244-513.670
E-mail: serviciipublice@rasp.ro
Web: www.rasp.ro



Nr. inreg. 193

Data: 11. 01. 2019

RAPORT DE ACTIVITATE
privind dezapezirea in municipiul Ploiesti

Sef Comandament dezapezire – Primar Adrian Florin Dobre

Coordonatori executie:

- Director R.A.S.P. Ploiesti – Raul Petrescu
- Director Tehnic R.A.S.P. Ploiesti – Vasile Ionescu
- Director S.C. Rosal Grup S.A. Sucursala Ploiesti – Catalin Ionita
- Sef Birou Salubritate si Verificari Cai Publice – Ciprian Mirica

In baza graficului de lucru, inspectorii din cadrul Biroului Salubritate ai R.A.S.P. Ploiesti, au verificat prezenta personalului de serviciu, numarul de utilaje si au monitorizat activitatea de dezapezire direct in teren.

10.01.2019 tura I:

- inspectori R.A.S.P. Ploiesti: Mirea Iulian, Gradisteanu Catalin
- inspectori S.C. Rosal Grup S.A.: Ionascu Cristian, Popa Liviu

S-a acționat in activitatea de combatere a zapezii cu următoarele utilaje :

1	Utilaje cu sararita de capacitate mica	4 buc.
2	Utilaje cu sararita de capacitate medie	1 buc.
3	Buldoexcavator	3 buc

S-a intervenit pentru combaterea zapezii cu utilajele mentionate mai sus pe arterele principale, poduri, pante (urgenta I) si strazile secundare (urgenta II) din municipiul Ploiesti, conform Planului de masuri pentru desfasurarea normala a activitatii rutiere in municipiul Ploiesti in iarna 2018 – 2019.

S-a actionat pentru indepartarea zapezii de pe trotuare, statii de autobuz si eliberarea gurilor de scurgere a canalizarilor stradale, cu un numar de aproximativ 213 lucratori ai operatorului de salubritate.

Pentru activitatea de dezapezire din data de 10.01.2019, tura I s-a consumat o cantitate de material antiderapant de aproximativ 14 tone.

10.01.2019 tura II:

- inspectori R.A.S.P. Ploiesti: Anghel Adrian, Bratu Florian, Mirica Ciprian
- inspectori S.C. Rosal Grup S.A.: Toader Vladimir, Nastase Florin

S-a acționat in activitatea de combatere a zapezii cu următoarele utilaje :

1	Utilaje cu sararita de capacitate mica	4 buc.
2	Utilaje cu sararita de capacitate medie	6 buc.
3	Utilaje cu sararita de capacitate medie	7 buc.
4	Buldoexcavator	2 buc.
5	Utilaje cu lama	1 buc.

S-a intervenit pentru combaterea zapezii cu utilajele mentionate mai sus pe arterele principale, poduri, pante (urgenta I) si strazile secundare (urgenta II) din municipiul Ploiesti, conform Planului de masuri pentru desfasurarea normala a activitatii rutiere in municipiul Ploiesti in iarna 2018 – 2019.

S-a actionat pentru indepartarea zapezii de pe trotuare, statii de autobuz si eliberarea gurilor de scurgere a canalizarilor stradale, cu un numar de aproximativ 36 lucratori ai operatorului de salubritate.

Pentru activitatea de dezapezire din data de 10.01.2019, tura II s-a consumat o cantitate de material antiderapant de aproximativ 280 tone.

Cu stima,

Director,
Raul Petrescu



Director Tehnic,
Ionescu Vasile

Sef Birou Salubritate si Verificari Cai Publice,
Ciprian Mirica

Cod F - 13- 04/3/ 0
BSVCP: 116/11.01.2019